

Oberflächen- zeichen nach DIN ISO 1302	Kurzform				
	Bedeutung				

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

DIN 3141/2				
------------	--	--	--	--

Werkstückkanten nach DIN 6784
Schweißnahtsymbole nach DIN 1912


Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

ISO-Passungen	gez.	26.06.04	Niggemann	Werkstoff
	gepr.			Fert.- Gew. (kg)
Form- und Lage- toleranzen: DIN 7184	Freigabe			Maßstab 1:1

Ausgabe Änderung Datum Name
CAD - Zeichnung
Änderung nur mit CAD erlaubt!

Maße ohne Toleranzangabe:
ISO 2768-mH
DIN 7168-m-B
DIN 1683
DIN 8570-BF

Einwalzwerkzeug Di=12



Zeichng. Nr.
WZ-02-01 A4

Ersatz für	ersetzt durch	entstanden aus
------------	---------------	----------------